



Bericht für den Gast



Hotel Augustinenhof

Hotel Augustinenhof

Anschrift

Auguststr. 82
10117 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 30886710

E-Mail: augustinenhof@albrechtshof-hotels.de

Web: www.hotel-augustinenhof.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Augustinenhof** wurde am 12. Oktober 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2017 bis September 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption/Lobby	✓	✓	-	-	Wegbreite zwischen Rezeption und Aufzug/Treppenhaus teilweise weniger als 150 cm
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 468	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Zimmer 268	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Restaurant/Frühstücksraum im EG	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum und Aufenthaltsraum im EG	✓	-	-	-	Flurbreite unter 120 cm
WC für Menschen mit Behinderung im EG	✓	-	-	-	u.a. Spiegel nicht im Sitzen einsehbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine hoteleigenen Parkplätze.
- Der Weg vor dem Hotel ist leicht begeh- und befahrbar. Von der Straße gelangt man zum Eingangsbereich durch eine 4 m lange Toreinfahrt mit 5 % Steigung.
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzüge erreichbar.
- Es stehen zwei Aufzüge zur Verfügung:
 - Zum größeren Aufzug gelangt man von dem Hoteleingang zurück durch die gegenüberliegende Tür zum Treppenhaus A. Die Aufzugskabine ist 108 cm x 230 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
 - Zum Serviceaufzug gelangt man von der Rezeption über einen 25 m langen schmalen Flur (105 cm Breite). Die Aufzugskabine ist 91 cm x 130 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 106 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant / Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 468

- Zimmer 468 ist ein Einzelzimmer (Bettbreite 120 cm).
- Die Bewegungsflächen links neben dem Bett sind 75 cm x 200 cm, rechts 125 cm x 200 cm groß. Ein Pflegebett steht nicht zur Verfügung.
- Lichtschalter sind in einer Höhe von 82 cm angebracht.



Zimmer 268

- Zimmer 268 ist ein Einzelzimmer (Bettbreite 92 cm). Es hat eine Verbindungstür zu einem Doppelzimmer für eventuelle Begleitpersonen.
- Das unterfahrbare Bett hat links Bewegungsflächen von mindestens 150 cm x 150 cm, rechts steht das Bett an der Wand. Ein Pflegebett steht nicht zur Verfügung.

Sanitärräume und WCs für Menschen mit Behinderung

- In den Zimmern 468 und 268 betragen die Bewegungsflächen im Sanitärraum:
 - links neben dem WC 150 cm x 70 cm, rechts nicht anfahrbar;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür 150 cm x 150 cm;
- Beidseitig neben dem WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Duschen sind stufenlos begehbar. Die Duschflächen betragen 140 cm x 150 cm. Es sind Duschstühle vorhanden, Haltegriffe sind angebracht.
- Im öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung (neben der Rezeption) betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 115 cm x 71 cm, links 70 cm x 71 cm;
 - vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen jedoch nicht einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.



Zimmer 268 und 468

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Restaurant / Frühstücksraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Von der Straße gelangt man durch eine 4 m lange Toreinfahrt mit 5 % Steigung rechts zur Hoteleingangstür.
- Die Eingangstür öffnet automatisch. Es ist eine Glastür mit Sicherheitsmarkierungen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.



- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser Schrift gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen. Beim Frühstück werden die Speisen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).